

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПК Транспортные системы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>ОП «ТМЗЭТ» ООО «ПК Транспортные системы» (170039, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47)</b>					
<i>Отдел МТО</i>					
297А. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301А. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического контроля</i>					
305. Контролер ОТК сборочного цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации и ремонта</i>					
306. Мастер по ремонту (и эксплуатации) оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Слесарь по обслуживанию оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сборочно-сварочный цех</i>					
<i>Участок сборки тележек</i>					
308. Слесарь электромонтажных работ	Рекомендуется выдача средств индивидуальной защиты органов слуха				
309А. Слесарь электромонтажных работ	Рекомендуется выдача средств индивидуальной защиты органов слуха				
<i>Вагоносборочный цех</i>					
311. Начальник вагоносборочного цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Вагоносборочный участок (5-й пролет)</i>					
312А. Слесарь механосборочных работ	Рекомендуется выдача средств индивидуальной защиты органов слуха				
315. Слесарь механосборочных работ	Рекомендуется выдача средств индивидуальной защиты органов слуха				


	Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов дыхания				
<i>Вагоносборочный участок (малярный участок)</i>					
316А. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
318. Организатор делопроизводства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Ведущий инженер- конструктор (кузовов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Ведущий инженер- конструктор (тележек)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическое бюро</i>					
321. Инженер-технолог (по сборке кузовов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322. Инженер-технолог (заготовительного производства)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Ведущий специалист (по сборке и сварке изделий)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Ведущий специалист (сборочно-монтажного производства)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОП «ТМЗЭТ»

(должность)



(подпись)

Львов А.М.

(Ф.И.О.)


28.11.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по  
техническому перевооружению  
производства

(должность)



(подпись)

Мальков В.С.

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Директор по обеспечению производства

(должность)

Михин И.В.

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)

Начальник вагоносборочного цеха



Цветков К.Н.

28.11.2022

\_\_\_\_\_  
(должность)

Начальник сборочно-сварочного цеха

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник механического цеха

(должность)

Специалист по охране труда

(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Басалаев А.А.

(Ф.И.О.)

Прокурат Ю.Н.

(Ф.И.О.)

Ковалева А.И.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(дата)

29.11.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

29.11.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

29.11.2022

\_\_\_\_\_  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4046

(№ в реестре экспертов)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Паутова Надежда Николаевна

(Ф.И.О.)

28.11.2022

(дата)